

## 我学习 cadence v16.0 过程

### 第一章 安装 cadence v16.0 方法


这两天一直在试着安装 cadence v16.0。可是按现在网上说的各种方法都试过了，怎么还是装不好啊？最后找到了一个新的 crack。

#### CADENCE V16 INSTALL



- 1) COPY NOLIC.COM INTO WINDOWS/SYSTEM32 and run it.
  - 2) INSTALL CADENCE v16 BUT DO NOT INSTALL ANY LICENSE FEATURES AND IGNOR ANY WARNING MESSAGES.
  - 3) COPY CRACK.BAT, LICENSE.DAT (DUMMY LICENSE FILE) AND NOLIC.COM INTO ..\Cadence DIRECTORY.
  - 4) FROM ..\Cadence RUN CRACK.BAT IGNOR ANY ERROR MESSAGES BUT RUN REPEATEDLY UNTIL IT COMPLETES WITH NO ERRORS!
  - 5) ADD CDS\_LIC\_FILE D:\Cadence\license.dat TO System Variables in Environmental Variables
- 、如果安装完后，打开软件提示”无法定位程序输入点 RWSet02K3Color 于动态链接库 RWUXThemeS.dll 上，这样解决：从 tools\bin 下 RWUXThemeS.dll 拷贝到 windows\system32 下就可以了
- 6) ENJOY!

以下是我安装的步骤：


- 1、复制 NOLIC.COM 到 WINDOWS/SYSTEM32 .
- 2、开始安装 candence16.0，接受条款。




直接安装 Install products,




按确定:




不填写任何信息，直接按 Next:




按确定:




不填写任何信息，直接按 Next:




输入安装路径，按 Next:




选择需要安装的选项，按 Next: :




输入工作路径，按 Next:



按 Next:



按 Next，开始安装。



3、安装完成后，复制 CRACK.BAT, LICENSE.DAT (DUMMY LICENSE FILE) 和 NOLIC.COM 到 ..\Cadence 目录下。并运行 CRACK.BAT。退出后，删除 NOLIC.COM。

4、增加环境变量 CDS\_LIC\_FILE D:\Cadence\license.dat

5、安装完后，打开软件提示”无法定位程序输入点 RWSet02K3Color 于动态链接库 RWUXThemeS.dll 上。这样解决：从 tools\bin 下 RWUXThemeS.dll 拷贝到 windows\system32 下。

## 第二章 原理图的使用