

华中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology

2009-2010学年度第一学期  
2009.11.08—2010.01.30

# 《电力系统分析》 (I)

主讲教师：孙海顺

E-mail: [haishunsun@hust.edu.cn](mailto:haishunsun@hust.edu.cn)

# 第五章 电力系统三相短路的暂态过程

## 本章主要内容

讨论电力系统突然短路时的电磁暂态现象及其分析方法。

- 包括：
- (1) 恒定电势源电路突然三相短路；
  - (2) 同步发电机突然短路暂态过程的物理分析
  - (3) 同步发电机常用暂态参数的定义
  - (4) 定转子绕组短路电流起始值的计算

基本原理：超导体闭合回路磁链守恒原则

# 第五章 电力系统三相短路的暂态过程

5-1 短路的一般概念

5-2 恒定电势源电路的三相短路

5-3 同步电机突然三相短路的物理分析

5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

5-5 有阻尼绕组同步电机的突然三相短路

## 5-1 短路的一般概念

### 1. 短路的原因、类型及后果

$$f^{(3)} \quad f^{(1)} \quad f^{(2)} \quad f^{(1,1)}$$

### 2. 短路计算的目


- (1) 电动力稳定度——冲击电流
- (2) 热稳定度——短路电流周期分量
- (3) 设备容量校验——短路电流有效值
- (4) 继电保护和自动装置整定——短路电流周期分量
- (5) 输电线路对通信的干扰——零序电流分量

## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 1. 短路的暂态过程——短路前稳态

三相对称，以a相为例

$$e = E_m \sin(\omega t + \alpha)$$
$$i = I_m \sin(\omega t + \alpha - \varphi')$$



$$I_m = \frac{E_m}{\sqrt{(R + R')^2 + \omega^2 (L + L')^2}}; \quad \varphi' = \arctg \frac{\omega(L + L')}{R + R'}$$

## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 1. 短路的暂态过程——短路状态


三相对称，以a相为例

$$Ri + L \frac{di}{dt} = E_m \sin(\omega t + \alpha)$$

$$i_p = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi)$$

$$i_{ap} = C e^{\lambda t} = C \exp(-t/T_a)$$

$$I_{pm} = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}; \quad \varphi = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right); \quad \lambda = -\frac{R}{L}; \quad T_a = \frac{L}{R}$$



## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 1. 短路的暂态过程——短路状态

$$Ri + L \frac{di}{dt} = E_m \sin(\omega t + \alpha)$$


$$i_p = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi)$$

$$i_{ap} = C e^{\lambda t} = C \exp(-t/T_a)$$

$$i = i_p + i_{ap} = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + C \exp(-t/T_a)$$

$$I_m \sin(\alpha - \varphi') = I_{pm} \sin(\alpha - \varphi) + C$$

$$i = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + \left[ I_m \sin(\alpha - \varphi') - I_{pm} \sin(\alpha - \varphi) \right] \exp(-t/T_a)$$



$\alpha$ : 合闸角

$$C = i_{ap0}$$

$t=0$

## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

主要结论:


(1) 定义短路发生时刻系统A相电

势源电压相位  $\alpha$  为合闸角;

(2) 短路电流包含周期分量和直  
流分量;

(3) 短路电流周期分量幅值恒定;

(4) 直流分量为衰减分量, 其初始值大小与短路合闸角有关;



空载,  $\varphi = 90^\circ$ :  $i_{ap0} = I_{pm} \cos \alpha$ ,  $\alpha = 0^\circ$ 时最大;  $\alpha = 90^\circ$ 时为零;

$$i = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + \left[ I_m \sin(\alpha - \varphi') - I_{pm} \sin(\alpha - \varphi) \right] \exp(-t/T_a)$$



## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 2. 短路冲击电流

短路电流最大可能瞬时值：

空载；

纯感性电路；


合闸角 $0^\circ$ ；

短路后半周波时刻；

$$i = I_{pm} [1 + \exp(-0.01/T_a)] = k_{im} I_{pm}$$

$$(\alpha - \varphi) = -90^\circ, \varphi = 90^\circ, \alpha = 0^\circ$$

$$i = I_{pm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi) + [I_m \sin(\alpha - \varphi') - I_{pm} \sin(\alpha - \varphi)] \exp(-t/T_a)$$



$$i = -I_{pm} \cos \omega t + I_{pm} \exp(-t/T_a)$$

## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 2. 短路冲击电流—冲击系数 $k_{im}$

发电机端母线:  $k_{im} = 1.9$

发电厂高压母线:  $k_{im} = 1.85$


其他地点:  $k_{im} = 1.8$

$$k_{im} = 1 + \exp(-0.01/T_a)$$


$$1.0 \leq k_{im} \leq 2.0$$

$$T_a = L/R$$


$$i = I_{pm} [1 + \exp(-0.01/T_a)] = k_{im} I_{pm}$$




$T_a = \text{INF}$



$T_a = 0.1\text{s}$



$T_a = 0.02\text{s}$



$T_a = 0.01\text{s}$


## 5-2 恒定电势源电路的三相短路

### 3. 短路电流有效值—定义、近似计算、最大值

$$I_t = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} i_t^2 dt}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} (i_{pt} + i_{apt})^2 dt}$$

$$I_t = \sqrt{I_{pt}^2 + I_{apt}^2}$$


$$I_{im} = \sqrt{I_p^2 + \left[ (k_{im} - 1) \sqrt{2} I_p \right]^2}$$



## 5-2 恒定电势源电路的三相短路


### 4. 短路容量—定义、标么值

短路电流有效值与短路处  
正常工作电压的乘积




$$S_t = \sqrt{3}V_{av}I_t$$

标么值



$$S_{t^*} = \frac{\sqrt{3}V_{av}I_t}{\sqrt{3}V_B I_B} = \frac{I_t}{I_B} = I_{t^*}$$

一般采用短路电流周期分量的初始有效值 ( $I_p$ )  
与短路处平均额定电压 ( $V_{av}$ ) 的乘积




## 5-3 同步电机突然三相短路的物理分析

### 1. 超导体闭合回路磁链守恒原则

$$\frac{d\psi}{dt} + Ri = 0 \quad \xrightarrow{R=0} \quad \frac{d\psi}{dt} = 0$$



$$Li + \psi = \psi_0$$

**楞次定则：**任何闭合线圈在发生突然变化的瞬间，都能维持磁链不变。



# 5-3 同步电机突然三相短路的物理分析



## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析



短路发生的瞬间，定转子各相绕组磁链维持为短路前初值不变

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析


### (1) 短路前定子各相绕组磁链——仅有励磁电流作用



$$\psi_a = \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0), \quad \psi_b = \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 - 120^\circ), \quad \psi_c = \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 + 120^\circ)$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (2) 短路瞬间定子绕组磁链守恒—定子电流+励磁电流



短路发生的瞬间，定子各相绕组磁链维持为短路前瞬间初值不变

$$\psi_{a0} = \Delta\psi_a + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0)$$

$$\psi_{b0} = \Delta\psi_b + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 - 120^\circ)$$



$$\psi_{c0} = \Delta\psi_c + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 + 120^\circ)$$

$$\psi_{a0} = \psi_0 \cos \alpha_0, \quad \psi_{b0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 - 120^\circ), \quad \psi_{c0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 + 120^\circ)$$



## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析



### (2) 短路瞬间定子绕组磁链守恒—定子电流+励磁电流



$$\psi_{a0} = \psi_0 \cos \alpha_0, \quad \psi_{b0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 - 120^\circ), \quad \psi_{c0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 + 120^\circ)$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析


### (2) 短路瞬间定子绕组磁链守恒—定子直流+基频电流



$$\psi_{a0} = \Delta \psi_a + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0) = [\psi_{a0} \text{ by } F_0]_{ap} + [\psi_a \text{ by } F_a]_{\omega} + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0)$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (2) 短路瞬间定子绕组磁链守恒—定子直流+倍频电流




$$i_{abc(ap)} \Rightarrow F_0 \Rightarrow \phi'_0 + \phi'_{2\omega} \Rightarrow \psi'_0 + \psi'_{2\omega}$$

$$i_{abc(2\omega)} \Rightarrow F_{2\omega} \Rightarrow \phi''_0 + \phi''_{2\omega} \Rightarrow \psi''_0 + \psi''_{2\omega}$$

$$\psi_{a0} = \Delta\psi_a + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0), \psi_{b0} = \Delta\psi_b + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 - 120^\circ), \psi_{c0} = \Delta\psi_c + \psi_0 \cos(\omega t + \alpha_0 + 120^\circ)$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (2) 短路瞬间转子绕组磁链守恒——励磁电流直流分量




为了维持磁链守恒，励磁绕组将产生附加直流电流分量，抵消定子基频电流的电枢反应；

励磁绕组附加直流电流反过来又激起更大的定子基频电流，以保持定子磁链守恒；

$$\psi_{f0} = \Delta\psi_f + \psi_{f[0]} \Rightarrow \Delta\psi_f = 0$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (2) 短路瞬间转子绕组磁链守恒——励磁电流基频分量



定子非周期电流产生空间静止磁势，会在转子绕组中感生基频电流

该励磁电流基频分量抵消定子直流和倍频电流作用下产生的交变磁链；

$$\psi_{f0} = \Delta\psi_f + \psi_{f[0]} \Rightarrow \Delta\psi_f = 0$$



## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (3) 定转子绕组各种电流分量及其相互关系

	$t=0-$	$t=0+$					
$i_{abc}$	0	$i_{abc(\omega)}$ ↑		$i_{abc(ap)}$		$i_{abc(2\omega)}$	
$\Psi_{abc}$	$\Psi_{abc0}$	$\Psi_{(\omega)}^{i_f}$	$\Psi_{(\omega)}^{i_{abc}}$	$\Psi_{(\omega)}^{\Delta i_{fa}}$	$\Psi_{(-)}^{ap}$	$\Psi_{(-)}^{i_{f\omega}}$	$\Psi_{(-)}^{2\omega}$
					$\Psi_{(2\omega)}^{ap}$	$\Psi_{2\omega}^{i_{f\omega}}$	$\Psi_{(2\omega)}^{2\omega}$
$\Psi_f$	$\Psi_{f[0]}$	$\Psi_{f[0]}$	$\Psi_{(-)}^{i_{abc}}$	$\Psi_{(-)}^{\Delta i_{fa}}$	$\Psi_{(\omega)}^{ap}$	$\Psi_{(\omega)}^{i_{f\omega}}$	$\Psi_{(\omega)}^{2\omega}$
$i_f$	$i_{f[0]}$	$i_{f[0]}$		$\Delta i_{fa}$		$\Delta i_{f\omega}$	

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (3) 定转子绕组各种电流分量及其相互关系



$$\psi_a = \psi_{(\omega)}^{i_{f[0]} + \Delta i_{fa}, i_{abc(\omega)}} + \psi_{(-)}^{i_{abc(ap)}, i_{abc(2\omega)}, \Delta i_{f\omega}} + \psi_{(2\omega)}^{i_{abc(ap)}, i_{abc(2\omega)}, \Delta i_{f\omega}} = \psi_{a0}$$

## 2. 无阻尼绕组同步电机突然三相短路的物理分析

### (3) 定转子绕组各种电流分量及其相互关系

强制分量

自由分量

定子绕组

稳态短路电流

基频自由电流

非周期电流

倍频电流

$$i_{abc(\infty)}$$

$$\Delta i_{abc(\omega)} = i_{abc(\omega)} - i_{abc(\infty)}$$

$$i_{abc(ap)}$$

$$i_{abc(2\omega)}$$



$$i_{f[0]}$$

$$\Delta i_{fa}$$

$$\Delta i_{f\omega}$$

转子绕组

稳态励磁电流

自由直流

基频电流




# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——磁链平衡等值电路

$$\begin{aligned}\psi_d &= -x_d i_d + x_{ad} i_f \\ \psi_q &= x_q i_q \\ \psi_f &= -x_{ad} i_d + x_f i_f\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_d &= -x_{\sigma a} i_d + x_{ad} (i_f - i_d) \\ \psi_q &= x_q i_q \\ \psi_f &= x_{ad} (i_f - i_d) + x_{\sigma f} i_f\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \psi_d = -x_d i_d + x_{ad} i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_q = x_q i_q + x_{aq} i_Q \\ \psi_f = -x_{ad} i_d + x_f i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_D = -x_{ad} i_d + x_{ad} i_f + x_D i_D \\ \psi_Q = x_{aq} i_q + x_Q i_Q \end{cases}$$




# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——暂态电抗和暂态电势

$$\begin{aligned}\psi_d &= -x_d i_d + x_{ad} i_f \\ \psi_q &= x_q i_q \\ \psi_f &= -x_{ad} i_d + x_f i_f\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_d &= E'_q - x'_d i_d \\ \psi_q &= x_q i_q\end{aligned}$$

$$E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f, \quad x'_d = x_{\sigma a} + \frac{x_{\sigma f} x_{ad}}{x_{\sigma f} + x_{ad}}$$



短路瞬间暂态电势保持不变

# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算


## 1. 短路电流各分量计算——短路状态磁链平衡关系

$$\begin{array}{l}
 i_{abc(\omega)} \Leftrightarrow i'_d, i'_q \\
 \left. \begin{array}{l} i_{abc(ap)} \\ i_{abc(2\omega)} \end{array} \right\} i_{d\omega}, i_{q\omega} \\
 i_{f[0]} \\
 \Delta i_{fa} \\
 \Delta i_{f\omega}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \psi_{d\omega} &= -x_d (i'_d + i_{d\omega}) + x_{ad} (i_{f[0]} + \Delta i_{fa} + \Delta i_{f\omega}) \\
 \psi_{q\omega} &= x_q (i'_q + i_{q\omega}) \\
 \psi_{f[0]} &= -x_{ad} (i'_d + i_{d\omega}) + x_f (i_{f[0]} + \Delta i_{fa} + \Delta i_{f\omega})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \psi_{a0} &= \psi_0 \cos \alpha_0 \\
 \psi_{b0} &= \psi_0 \cos(\alpha_0 - 120^\circ) \\
 \psi_{c0} &= \psi_0 \cos(\alpha_0 + 120^\circ)
 \end{aligned}$$


$$\begin{cases}
 \psi_{d\omega} = \psi_0 \cos \omega t \\
 \psi_{q\omega} = \psi_0 \sin \omega t
 \end{cases}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——短路状态磁链平衡关系

$$\left. \begin{aligned} i_{abc(\omega)} &\Leftrightarrow i'_d, i'_q \\ i_{f[0]} + \Delta i_{fa} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \psi_{abc} = 0 \\ \psi_f = \psi_{f[0]} \end{cases}$$



$$\left. \begin{aligned} i_{abc(ap)} \\ i_{abc(2\omega)} \\ \Delta i_{f\omega} \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{cases} i_{d\omega} \\ i_{q\omega} \\ \Delta i_{f\omega} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_{abc} = \psi_{abc[0]} \\ \psi_f = 0 \end{cases}$$

$$\psi_{abc[0]} \Rightarrow \psi_{d\omega}, \psi_{q\omega}$$

# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算—定子起始暂态电流


$$i'_d = \frac{E'_{q0}}{x'_d}$$

$$i'_q = 0$$

$$E'_{q0} = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_{f[0]}$$

$$i_{d\omega} = -\frac{\psi_{d\omega}}{x'_d}$$


$$i_{q\omega} = \frac{\psi_{q\omega}}{x_q}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——计算转子电流

$$\Delta i_{fa} = \frac{x_d i'_d - E_{q[0]}}{x_{ad}} = \frac{x_d}{x_{ad}} \left( \frac{E'_{q[0]}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right)$$



$$0 = -x_d i'_d + x_{ad} (i_{f[0]} + \Delta i_{fa})$$

$$E_{q[0]} = x_{ad} i_{f[0]}$$


$$0 = x_q i'_q$$

$$\psi_{f[0]} = -x_{ad} i'_d + x_f (i_{f[0]} + \Delta i_{fa})$$

$$i'_d = \frac{E'_{q[0]}}{x'_d}$$

$$\begin{cases} \psi_{d\omega} = \psi_0 \cos \omega t \\ \psi_{q\omega} = \psi_0 \sin \omega t \end{cases}$$

$$\Delta i_{f\omega} = \frac{x_{ad}}{x_f} i_{d\omega} = -\frac{x_{ad}}{x_f} \times \frac{\psi_{d\omega}}{x'_d}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——计算稳态短路电流

$$i_{d\infty} = \frac{x_{ad} i_{f[0]}}{x_d} = \frac{E_{q[0]}}{x_d}$$


$$0 = -x_d i'_d + x_{ad} (i_{f[0]} + \Delta i_{fa})$$

$$0 = x_q i'_q$$

$$\psi_{f[0]} = -x_{ad} i'_d + x_f (i_{f[0]} + \Delta i_{fa})$$

$$i'_d = \frac{E_{q0}}{x_d}, E_{q0} \neq E_{q[0]}$$

$$i'_d = \frac{E'_{q[0]}}{x'_d}$$




## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

### 1. 短路电流各分量计算—Summary

$$i_d = i_{d\infty} + (i'_d - i_{d\infty}) + i_{d\omega}$$

$$i_q = i'_q + i_{q\omega} = i_{q\omega}$$

$$i_f = i_{f[0]} + \Delta i_{fa} + \Delta i_{f\omega}$$



$$i_a = -i_d \cos \alpha + i_q \sin \alpha$$

$$i_b = -i_d \cos(\alpha - 120^\circ) + i_q \sin(\alpha - 120^\circ)$$

$$i_c = -i_d \cos(\alpha + 120^\circ) + i_q \sin(\alpha + 120^\circ)$$

$$i_{d\infty} = \frac{E_{q[0]}}{x_d}, \quad \Delta i'_d = i'_d - i_{d\infty} = \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d}, \quad \Delta i_{fa} = \frac{x_d}{x_{ad}} \times \left( \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right)$$

$$i_{d\omega} = -\frac{\Psi_{d\omega}}{x'_d}, \quad i_{q\omega} = \frac{\Psi_{q\omega}}{x_q}, \quad \Delta i_{f\omega} = -\frac{x_{ad}}{x_f} \times \frac{\Psi_{d\omega}}{x'_d}$$

根据短路前稳态确定

$$E'_{q0}, E_{q[0]}, \Psi_{d\omega}, \Psi_{q\omega}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 1. 短路电流各分量计算——初始磁链和暂态电势

$$u_d = \dot{\psi}_d + \omega\psi_q - ri_d$$

$$u_q = -\dot{\psi}_q + \omega\psi_d - ri_q$$

$$u_d = \psi_q$$

$$u_q = \psi_d$$


$$\psi_d = E'_q - x'_d i_d$$

$$\psi_q = x_q i_q$$

$$u_q = E'_q - x'_d i_d, \quad u_d = x_q i_q$$

$$\psi_0 = V_{[0]}$$

$$E'_{q0} = E'_{q[0]} \Leftarrow \dot{V}_{[0]}, \dot{I}_{[0]}$$



$$u_{d[0]} = \psi_{q[0]}$$

$$u_{q[0]} = \psi_{d[0]}$$

$$u_{q[0]} = E'_{q[0]} - x'_d i_{d[0]}$$

$$u_{d[0]} = x_q i_{q[0]}$$

# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算


## 2. 同步电机暂态模型—暂态参数表示的电势方程

$$E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f, x'_d = x_{\sigma a} + \frac{x_{\sigma f} x_{ad}}{x_{\sigma f} + x_{ad}}$$

$$\begin{cases} u_d = \psi_q \\ u_q = \psi_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi_d = E'_q - x'_d i_d \\ \psi_q = x_q i_q \end{cases}$$


$$\begin{cases} u_d = \dot{\psi}_d + \omega \psi_q - r i_d \\ u_q = -\dot{\psi}_q + \omega \psi_d - r i_q \end{cases}$$

$$u_q = E'_q - x'_d i_d, \quad u_d = x_q i_q$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 2. 同步电机暂态模型—相量方程式和相量图




$$\begin{cases} u_d = x_q i_q \\ u_q = E'_q - x'_d i_d \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{E}'_q = jE'_q, \dot{V}_d = u_d, \dot{I}_d = i_d \\ \dot{I}_q = j i_q, \dot{V}_q = j u_q \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_d = -jx_q \times j i_q \\ j u_q = jE'_q - jx'_d i_d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_d = -jx_q \dot{I}_q \\ \dot{V}_q = \dot{E}'_q - jx'_d \dot{I}_d \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \dot{E}'_q - jx'_d \dot{I}_d - jx_q \dot{I}_q = \dot{E}_Q - jx_q \dot{I} \\ \dot{E}_Q &= \dot{E}'_q - j(x'_d - x_q) \dot{I}_d \end{aligned}$$

# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 2. 同步电机暂态模型—暂态电抗后的暂态电势



暂态电抗后的电势—计算电势

$$\dot{V} = \dot{E}' - jx'_d \dot{I}$$

$$\begin{cases} u_d = -jx_q \times ji_q \\ ju_q = jE'_q - jx'_d i_d \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_d = -jx_q \dot{I}_q \\ \dot{V}_q = \dot{E}'_q - jx'_d \dot{I}_d \end{cases}$$


$$\dot{V} = \dot{E}'_q - jx'_d \dot{I}_d - jx_q \dot{I}_q = \dot{E}' - jx'_d \dot{I}$$

$$\dot{E}' = \dot{E}'_q - j(x_q - x'_d) \dot{I}_q$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 2. 同步电机暂态模型—等值电路



$$\begin{cases} \dot{V}_d = -jx_q \dot{I}_q \\ \dot{V}_q = \dot{E}_q - jx_d \dot{I}_d \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{V}_d = -jx_q \dot{I}_q \\ \dot{V}_q = \dot{E}'_q - jx'_d \dot{I}_d \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{V} = \dot{E}_Q - jx_q \dot{I} \\ \dot{V} = \dot{E}' - jx'_d \dot{I} \end{cases}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 2. 同步电机暂态模型—Summary

同步电机结构参数:

$$x_d, x_q, x'_d$$

可以实测或者计算




同步电机运行参数:

$$E_q, E'_q, E_Q, E'$$

根据运行状态计算

$$\dot{V}, \dot{I} \Rightarrow E_Q, \delta + \varphi \Rightarrow I_d, I_q \Rightarrow E_{q[0]}, E'_{q[0]}$$

$$\dot{V}, \dot{I} \Rightarrow E'$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算


## 3. 短路电流计算——确定计算初值 $E'_{q0}$ 和 $E_{q[0]}$

$E'_{q0} = E'_{q[0]}$ , 而  $E'_{q[0]}$  和  $E_{q[0]}$  均可由短路前发电机运行状态确定, 例3-2, 例5-1

$$i_d = \frac{E'_q - u_q}{x'_d} = \frac{E_q - u_q}{x_d} = \frac{E_q - V \cos \delta}{x_d}$$



$$\Rightarrow \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} = \left( \frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) V_{[0]} \cos \delta_0$$

空载情况下,  $E'_{q0} = E'_{q[0]} = E_{q[0]} = V_{[0]}$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 3. 短路电流计算—确定计算初值 $\Psi_{abc[0]} \Rightarrow \Psi_{d\omega}, \Psi_{q\omega}$




$$u_{d[0]} = \psi_{q[0]}, u_{q[0]} = \psi_{d[0]} \Rightarrow \psi_{[0]} = V_{[0]}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{\Psi}_0 &= \dot{\Psi}_d + \dot{\Psi}_q = \dot{\Psi}_{fd} - L_d \dot{I}_d + L_q \dot{I}_q \\ \dot{V} &= \dot{V}_q + \dot{V}_d = \dot{E}_q - jx_d \dot{I}_d + jx_q \dot{I}_q \end{aligned} \right\} \Rightarrow \psi_0 = V_{[0]}$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 3. 短路电流计算—确定计算初值 $\Psi_{abc[0]} \Rightarrow \Psi_{d\omega}, \Psi_{q\omega}$



## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

### 3. 短路电流计算——全电流计算式（不计衰减）

$$i_a = -\frac{E_{q[0]}}{x_d} \cos(\omega t + \alpha_0) - \left( \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right) \cos(\omega t + \alpha_0) \\ + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x'_d} + \frac{1}{x_q} \right) \cos(\alpha_0 - \delta_0) + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_q} \right) \cos(2\omega t + \alpha_0 + \delta_0)$$



$$i_f = i_{f[0]} + \frac{(x_d - x'_d)}{x_{ad} x'_d} V_{[0]} \cos \delta_0 - \frac{(x_d - x'_d)}{x_{ad} x'_d} V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0)$$

外接电抗 $x_e$ 短路, 则 $x_d + x_e \rightarrow x_d, x_q + x_e \rightarrow x_q,$

$x'_d + x_e \rightarrow x'_d, V_{[0]}$ 为短路点的电压初值

## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

### 3. 短路电流计算——确定全电流波形（不计衰减）



## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

### 4. 自由电流的衰减—简化原则

(1) 在短路瞬间为了保持本绕组磁链不变而出现的自由电流，如果它产生的磁通对本绕组静止，那么这个自由电流即依本绕组时间常数衰减。一切同该自由电流发生依存关系的其他自由电流(本绕组或外绕组的)均按同一时间常数衰减

(2) 某绕组的时间常数即是该绕组的电感(考虑其他绕组的互感耦合)和电阻之比，而忽略其他绕组电阻的影响。

## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

### 4. 自由电流的衰减—时间常数


$i_{abc(ap)} \Rightarrow \psi_0$ , 相对定子绕组静止, 因此  $i_{abc(ap)}$ ,  $i_{abc(2\omega)}$ ,  $\Delta i_{f\omega}$  依定子绕组时间常数衰减,

$$\text{即有 } \rightarrow T_a = \frac{2x'_d x_q}{\omega(x'_d + x_q)} / r$$

$$\omega = 2\pi f (\text{rad/s}), x'_d, x_q (\text{p.u.})$$

$\Delta i_{fa} \Rightarrow \psi_{fd}$  相对转子绕组静止, 因此  $\Delta i_{abc(\omega)}$ ,  $\Delta i_{fa}$  依励磁绕组时间常数衰减,

$$\text{即 } T'_d = T'_{d0} \frac{x'_d}{x_d}, T'_{d0} = \frac{x_f}{\omega r_f}$$



## 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算



### 3. 自由电流的衰减—全电流算式

$$i_a = -\frac{E_{q[0]}}{x_d} \cos(\omega t + \alpha_0) - \left( \frac{E'_{q0}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right) \cos(\omega t + \alpha_0) \exp\left(-\frac{t}{T'_d}\right) \\ + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x'_d} + \frac{1}{x_q} \right) \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(\alpha_0 - \delta_0) \\ + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_q} \right) \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(2\omega t + \alpha_0 + \delta_0)$$

$$i_f = i_{f[0]} + \frac{(x_d - x'_d)}{x_{ad} x'_d} V_{[0]} \cos \delta_0 \exp\left(-\frac{t}{T'_d}\right) - \frac{(x_d - x'_d)}{x_{ad} x'_d} V_{[0]} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(\omega t + \delta_0)$$



# 5-4 无阻尼绕组同步电机三相短路电流计算

## 3. 自由电流的衰减—全电流波形



# 5-5 有阻尼绕组同步电机的突然三相短路

## 1. 突然短路的物理过程





# 5-5 有阻尼绕组同步电机的突然三相短路

## 1. 突然短路的物理过程

强制分量

自由分量

定子绕组

稳态短路电流

基频自由电流

非周期电流

倍频电流

$$i_{abc(\infty)}$$

$$\Delta i_{abc(\omega)} = i_{abc(\omega)} - i_{abc(\infty)}$$

$$i_{abc(ap)}$$

$$i_{abc(2\omega)}$$



$$i_{f[0]}$$

$$\Delta i_{fa}$$

$$\Delta i_{Da}$$

$$\Delta i_{Qa}$$

$$\Delta i_{f\omega}$$

$$\Delta i_{D\omega}$$

$$\Delta i_{Q\omega}$$

转子绕组

稳态励磁电流


自由直流

基频电流



## 2. 次暂态电抗和次暂态电势

### (1) 磁链平衡等值电路

$$\begin{cases} \psi_d = -x_d i_d + x_{ad} i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_f = -x_{ad} i_d + x_f i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_D = -x_{ad} i_d + x_{ad} i_f + x_D i_D \\ \psi_q = x_q i_q + x_{aq} i_Q \\ \psi_Q = x_{aq} i_q + x_Q i_Q \end{cases}$$




$$\begin{cases} \psi_d = x_{ad} (i_f + i_D - i_d) - x_{\sigma a} i_d \\ \psi_f = x_{ad} (i_f + i_D - i_d) + x_{\sigma f} i_f \\ \psi_D = x_{ad} (i_f + i_D - i_d) + x_{\sigma D} i_D \\ \psi_q = x_{\sigma a} i_q + x_{aq} (i_q + i_Q) \\ \psi_Q = x_{\sigma Q} i_Q + x_{aq} (i_q + i_Q) \end{cases}$$



## 2. 次暂态电抗和次暂态电势

### (2) 纵轴次暂态电抗和横轴次暂态电势


$$\begin{cases} \psi_d = -x_d i_d + x_{ad} i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_f = -x_{ad} i_d + x_f i_f + x_{ad} i_D \\ \psi_D = -x_{ad} i_d + x_{ad} i_f + x_D i_D \end{cases}$$



#### 横轴次暂态电势

$$E_q'' = \left( \frac{\psi_f}{x_{\sigma f}} + \frac{\psi_D}{x_{\sigma D}} \right) \times x_{ad} // x_{\sigma f} // x_{\sigma D}$$

短路瞬间不发生突变







纵轴次暂态电抗  $x_d'' = x_{\sigma a} + x_{ad} // x_{\sigma f} // x_{\sigma D}$

## 2. 次暂态电抗和次暂态电势

### (3) 横轴次暂态电抗和纵轴次暂态电势

$$\begin{cases} \psi_q = x_q i_q + x_{aq} i_Q \\ \psi_Q = x_{aq} i_q + x_Q i_Q \end{cases}$$



纵横轴次暂态电势

$$E_d'' = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

短路瞬间不发生突变

横轴次暂态电抗  $x_q'' = x_{\sigma a} + x_{aq} // x_{\sigma Q}$

### 3. 有阻尼绕组电机的短路电流

#### (1) 短路状态磁链平衡关系

$$i_{abc(\omega)} \Leftrightarrow i_d'', i_q''$$

$$\left. \begin{array}{l} i_{abc(ap)} \\ i_{abc(2\omega)} \end{array} \right\} i_{d\omega}, i_{q\omega}$$

$$i_{f[0]}$$

$$\Delta i_{fa}$$

$$\Delta i_{f\omega}$$

$$\Delta i_{Da}$$

$$\Delta i_{D\omega}$$

$$\Delta i_{Qa}$$



$$\Delta i_{Q\omega}$$

$$\psi_{a0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 - \delta_0)$$

$$\psi_{b0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 - \delta_0 - 120^\circ)$$


$$\psi_{c0} = \psi_0 \cos(\alpha_0 - \delta_0 + 120^\circ)$$

$$\begin{cases} \psi_{d\omega} = \psi_0 \cos(\omega t + \delta_0) \\ \psi_{q\omega} = \psi_0 \sin(\omega t + \delta_0) \end{cases}$$



### 3. 有阻尼绕组电机的短路电流

#### (2) 利用磁链平衡等值电路计算次暂态电流



$$i_d'' = E_{q0}'' / x_d'', \quad i_{d\infty} = E_{q[0]} / x_d$$


$$E_{q0}'' = V_{[0]} \cos \delta_0 + x_d'' i_{d[0]}$$

$$i_q'' = -E_{d0}'' / x_q'', \quad i_{q\infty} = 0$$

$$E_{d0}'' = u_{d[0]} - i_{q[0]} x_q'' = (x_q - x_q'') / x_q V_{[0]} \sin \delta_0$$

### 3. 有阻尼绕组电机的短路电流

#### (3) 利用磁链平衡等值电路计算短路电流非周期分量



$$i_{d\omega} = -\frac{\psi_{d\omega}}{x_d''} = -\frac{V_{[0]}}{x_d''} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$i_{q\omega} = \frac{\psi_{q\omega}}{x_q''} = \frac{V_{[0]}}{x_q''} \sin(\omega t + \delta_0)$$

### 3. 有阻尼绕组电机的短路电流

#### (4) 各种电流分量计算式—Summary

$$\begin{aligned} i_d'' &= E_{q0}'' / x_d'', \quad i_{d\infty} = E_{q[0]} / x_d, \quad i_d' = E_{q[0]}' / x_d' \\ i_q'' &= -E_{d0}'' / x_q'', \quad i_{q\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{d\omega} &= -V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0) / x_d'' \\ i_{q\omega} &= V_{[0]} \sin(\omega t + \delta_0) / x_q'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta i_{fa} &= \frac{x_{ad} x_{\sigma D}}{x_f x_D - x_{ad}^2} \times \frac{V_{[0]} \cos \delta_0}{x_d''} \\ \Delta i_{Da} &= \frac{x_{ad} x_{\sigma f}}{x_f x_D - x_{ad}^2} \times \frac{V_{[0]} \cos \delta_0}{x_d''} \\ \Delta i_{Qa} &= -\frac{x_q - x_q''}{x_{aq} x_q''} \times V_{[0]} \sin \delta_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta i_{f\omega} &= -\frac{x_{ad} x_{\sigma D}}{x_f x_D - x_{ad}^2} \times \frac{V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0)}{x_d''} \\ \Delta i_{D\omega} &= -\frac{x_{ad} x_{\sigma f}}{x_f x_D - x_{ad}^2} \times \frac{V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0)}{x_d''} \\ \Delta i_{Q\omega} &= -\frac{x_q - x_q''}{x_{aq} x_q''} \times \frac{V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0)}{x_d''} \end{aligned}$$



# 4. 同步电机 次暂态模型

## (1) 次暂态参数表示的电势方程

$$E_q'' = \left( \frac{\psi_f}{x_{\sigma f}} + \frac{\psi_D}{x_{\sigma D}} \right) \times x_{ad} // x_{\sigma f} // x_{\sigma D}$$

$$E_d'' = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

$$x_d'' = x_{\sigma a} + x_{ad} // x_{\sigma f} // x_{\sigma D}$$

$$x_q'' = x_{\sigma a} + x_{aq} // x_{\sigma Q}$$

$$\begin{aligned} u_d &= \dot{\psi}_d + \omega \psi_q - r i_d \\ u_q &= -\dot{\psi}_q + \omega \psi_d - r i_q \end{aligned}$$


不考虑  $\dot{\psi}_d$  和  $\dot{\psi}_q$   
 $\omega = 1.0$ , 忽略  $r$

$$\begin{aligned} u_d &= \psi_q \\ u_q &= \psi_d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_q &= E_q'' - x_d'' i_d \\ u_d &= E_d'' + x_q'' i_q \end{aligned}$$


电势方程

$$\begin{aligned} \psi_d &= E_q'' - x_d'' i_d \\ \psi_q &= E_d'' - x_q'' i_q \end{aligned}$$



# 4. 同步电机 次暂态模型

## (2) 次暂态参数表示的相量方程及相量图



$$\begin{aligned}
 u_q &= E_q'' - x_d'' i_d & \dot{E}_q'' &= jE_q'', \dot{V}_d = u_d, \dot{I}_d = i_d \\
 u_d &= E_d'' + x_q'' i_q & \dot{E}_d'' &= jE_d'', \dot{I}_q = j i_q, \dot{V}_q = j u_q
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 j u_q &= j E_q'' - j x_d'' i_d & \dot{V}_q &= \dot{E}_q'' - j x_d'' \dot{I}_d \\
 u_d &= E_d'' - j x_q'' j i_q & \dot{V}_d &= \dot{E}_d'' - j x_q'' \dot{I}_q
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \dot{V} &= (\dot{E}_q'' + \dot{E}_d'') - j x_d'' \dot{I}_d - j x_q'' \dot{I}_q \\
 &= \dot{E}'' - j x_d'' \dot{I}_d - j x_q'' \dot{I}_q \approx \dot{E}'' - j x_d'' \dot{I}
 \end{aligned}$$

$$\dot{E}'' = \dot{E}_q'' + \dot{E}_d'' : \text{次暂态电势, } x_d'' \approx x_q''$$

## 4. 同步电机次暂态模型

### (3) 同步电机稳态、暂态和次暂态参数及等值电路

同步电机结构参数:

$$x_d, x_q, x'_d, x''_d, x''_q$$

同步电机运行参数:




$$E_Q, E_q, E'_q, E''_q, E''_d$$

$$\dot{V}, \dot{I}, x_q \Rightarrow E_Q, \delta + \varphi$$

$$\Rightarrow V_d, V_q, I_d, I_q + x_d$$


$$x'_d \Rightarrow E_q, E'_q, E''_q, E''_d$$

$$\dot{V}, \dot{I}, x'_d, x''_d \Rightarrow \dot{E}', \dot{E}''$$



## 4. 同步电机次暂态模型

### (4) 同步电机稳态、暂态和次暂态参数之间关系



$$i_d = \frac{E_q - V \cos \delta}{x_d} = \frac{E'_q - V \cos \delta}{x'_d} = \frac{E''_q - V \cos \delta}{x''_d}$$

$$i_q = \frac{V \sin \delta}{x_q} = \frac{E''_d - V \sin \delta}{x''_q}$$


## 5. 自由电流的衰减

### (1) 横轴次暂态电流和非周期分量

$$i_q = i_q'' \exp\left(-\frac{t}{T_q''}\right) + i_{q\omega} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right)$$

$$i_Q = \Delta i_{Qa} \exp\left(-\frac{t}{T_q''}\right) + \Delta i_{Q\omega} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right)$$

$$T_a = \frac{2x_d''x_q''}{\omega r(x_d'' + x_q'')}$$



横轴次暂态开路时间常数:  $T_{q0}'' = \frac{x_Q}{\omega r_Q}$

横轴次暂态短路时间常数:  $T_q'' = \frac{x_q''}{x_q} T_{q0}''$

## 5. 自由电流的衰减

### (2) 纵轴次暂态、暂态电流分量和非周期分量

$$\begin{aligned}
 i_d &= i_{d\infty} + \Delta i_d'' \exp\left(-\frac{t}{T_d''}\right) + \Delta i_d' \exp\left(-\frac{t}{T_d'}\right) + i_{d\omega} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \\
 i_f &= i_{f[0]} + \Delta i_{fa}'' \exp\left(-\frac{t}{T_d''}\right) + \Delta i_{fa}' \exp\left(-\frac{t}{T_d'}\right) + \Delta i_{f\omega} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \\
 i_D &= \Delta i_{Da} \exp\left(-\frac{t}{T_d''}\right) + \Delta i_{D\omega} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \Delta i_d'' &= \frac{E_{q0}''}{x_d''} - \frac{E_{q[0]}'}{x_d'} \\
 \Delta i_d' &= \frac{E_{q[0]}'}{x_d'} - \frac{E_{q[0]}}{x_d}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i_d &= i_{d\infty} + (i_d'' - i_d') + (i_d' - i_{d\infty}) + i_{d\omega} \\
 i_f &= i_{f[0]} + (\Delta i_{fa}'' - \Delta i_{fa}') + \Delta i_{fa}' + \Delta i_{f\omega} \\
 i_D &= \Delta i_{Da} + \Delta i_{D\omega}
 \end{aligned}$$

$$\Delta i_{fa}' = \frac{x_d - x_d'}{x_{ad} x_d'} V_{[0]} \cos \delta_0$$


## 5. 自由电流的衰减

### (2) 纵轴次暂态、暂态电流分量和非周期分量



纵轴次暂态开路时间常数:  $T_{d0}''$

纵轴次暂态短路时间常数:  $T_d'' = \frac{x_d''}{x_d'} T_{d0}''$



纵轴暂态开路时间常数:  $T_{d0}' = \frac{x_f}{\omega r_f}$

纵轴暂态短路时间常数:  $T_d' = \frac{x_d'}{x_d} T_{d0}'$

## 6. 短路全电流

### (1) 定子电流纵轴和横轴分量

$$i_d = \frac{E_{q[0]}}{x_d} + \left( \frac{E''_{q0}}{x''_d} - \frac{E'_{q[0]}}{x'_d} \right) \exp\left(-\frac{t}{T''_d}\right) + \left( \frac{E'_{q[0]}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right) \exp\left(-\frac{t}{T'_d}\right) - \frac{V_{[0]}}{x''_q} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(\omega t + \delta_0)$$
$$i_q = -\frac{E''_{d0}}{x''_q} \exp\left(-\frac{t}{T''_q}\right) + \frac{V_{[0]}}{x''_q} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \sin(\omega t + \delta_0)$$

$$i_a = -i_d \cos(\omega t + \alpha_0) + i_q \sin(\omega t + \alpha_0)$$



## 6. 短路全电流

### (2) A相定子电流

$$\begin{aligned} i_a = & -\frac{E_{q[0]}}{x_d} \cos(\omega t + \alpha_0) - \left( \frac{E''_{q0}}{x''_d} - \frac{E'_{q[0]}}{x'_d} \right) \exp\left(-\frac{t}{T''_d}\right) \cos(\omega t + \alpha_0) \\ & - \left( \frac{E'_{q[0]}}{x'_d} - \frac{E_{q[0]}}{x_d} \right) \exp\left(-\frac{t}{T'_d}\right) \cos(\omega t + \alpha_0) - \frac{E''_{d0}}{x''_q} \exp\left(-\frac{t}{T''_q}\right) \sin(\omega t + \alpha_0) \\ & + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x''_d} + \frac{1}{x''_q} \right) \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(\delta_0 - \alpha_0) \\ & + \frac{V_{[0]}}{2} \left( \frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x''_q} \right) \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \cos(2\omega t + \delta_0 + \alpha_0) \end{aligned}$$




## 6. 短路全电流

### (3) 励磁电流

$$\begin{aligned} i_f = i_{f[0]} &+ \left[ \frac{x_{ad} x_{\sigma D}}{(x_f x_D - x_{ad}^2) x_d''} - \frac{x_d - x_d'}{x_{ad} x_d'} \right] V_{[0]} \cos \delta_0 \exp\left(-\frac{t}{T_d''}\right) \\ &+ \frac{x_d - x_d'}{x_{ad} x_d'} V_{[0]} \cos \delta_0 \exp\left(-\frac{t}{T_d'}\right) \\ &- \frac{x_{ad} x_{\sigma D}}{x_f x_D - x_{ad}^2} \times \frac{V_{[0]} \cos(\omega t + \delta_0)}{x_d''} \exp\left(-\frac{t}{T_a}\right) \end{aligned}$$





## 6. 短路全电流

### (3) 电流波形



# 6. 短路全电流

## (3) 电流波形





## 5-6 强行励磁对短路暂态过程的影响

(1) 强励:  $i_f - E_q - V_G$


(2) 临界电抗  $X_{cr}$ :  $V_{GN}$

(3) 短路稳态电流  $I_\infty$



最大稳态短路电流

$$I = V_{GN} / x_e$$




# 华中科技大学

Huazhong University of  
Science and Technology

## 本章小结


- ❖ 短路电流周期分量、冲击电流、有效值、短路容量的定义
- ❖ 同步电机突然三相短路的各种电流分量（强制分量和自由分量，周期分量和非周期分量）及相互之间的对应关系和磁链平衡关系
- ❖ 同步电机暂态和次暂态参数的定义和计算，相应的等值电路和相量图
- ❖ 同步电机三相短路电流计算的基本原理和方法——由磁链平衡关系计算各分量，确定自由电流的衰减时间常数



华中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology

习 题

**Ex 5-3, 5-7(1前一问)(2)**



华中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology



**To Be Continued**