


利用 51 单片机驱动步进电机的方法

这款步进电机的驱动电压 12V，步进角为 7.5 度。一圈 360 度，需要 48 个脉冲完成!!!



该步进电机有 6 根引线，排列次序如下：1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5:黄色、6:黑色。

采用 51 驱动 ULN2003 的方法进行驱动。



ULN2003 的驱动直接用单片机系统的 5V 电压，可能力矩不是很大，大家可自行加大驱动电压到 12V。

;*****步进电机的驱动*****

;-----

; DESIGN BY BENLADN911 FOSC = 12MHz 2005.05.19

;-----

; 步进电机的驱动信号必须为 脉冲信号!!! 转动的速度和脉冲的频率成正比!!!

; 本步进电机步进角为 7.5 度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!!

;

; A 组线圈对应 P2.4

; B 组线圈对应 P2.5

; C 组线圈对应 P2.6

; D 组线圈对应 P2.7

; 正转次序: AB 组--BC 组--CD 组--DA 组 (即一个脉冲,正转 7.5 度)

;

;-----正转-----

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV R3,#144 正转 3 圈共 144 脉冲

START:

MOV R0,#00H

START1:

MOV P2,#00H

MOV A,R0

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

JZ START 对 A 的判断,当 A = 0 时则转到 START

MOV P2,A

```
LCALL DELAY
```

```
INC R0
```

```
DJNZ R3,START1
```

```
MOV P2,#00H
```

```
LCALL DELAY1
```

```
;-----反转-----
```

```
MOV R3,#144    反转一圈共 144 个脉冲
```

```
START2:
```

```
MOV P2,#00H
```

```
MOV R0,#05
```

```
START3:
```

```
MOV A,R0
```

```
MOV DPTR,#TABLE
```

```
MOVC A,@A+DPTR
```

```
JZ START2
```

```
MOV P2,A
```

```
CALL DELAY
```

```
INC R0
```

```
DJNZ R3,START3
```

```
MOV P2,#00H
```

```
LCALL DELAY1
```

```
LJMP MAIN
```

```
DELAY: MOV R7,#40 步进电机的转速
```

```
M3: MOV R6,#248
```

```
DJNZ R6,$  
  
DJNZ R7,M3  
  
RET  
  
DELAY1:      MOV    R4,#20    2S 延时子程序  
  
DEL2:      MOV    R3,#200  
  
DEL3:      MOV    R2,#250  
  
DJNZ    R2,$  
  
DJNZ    R3,DEL3  
  
DJNZ    R4,DEL2  
  
RET
```

TABLE:

```
DB 30H,60H,0C0H,90H  正转表  
  
DB 00  正转结束  
  
DB 30H,90H,0C0H,60H  反转表  
  
DB 00  反转结束  
  
END
```

51 单片机控制四相步进电机

今天从淘宝网买了一个 EPSON 的 UMX-1 型步进电机，此步进电机为双极性四相，接线共有六根，外形如下图所示：

拿到步进电机，根据以前看书对四相步进电机的了解，我对它进行了初步的测试，就是将 5 伏电源的正端接上最边上两根褐色的线，然后用 5 伏电源的地线分别和另外四根线（红、兰、白、橙）依次接触，发现每接触一下，步进电机便转动一个角度，来回五次，电机刚好转一圈，说明此步进电机的步进角度为 $360/(4 \times 5) = 18$ 度。地线与四线接触的顺序相反，电机的转向也相反。

此步进电机，则只需分别依次给四线一定时间的脉冲电流，电机便可连续转动起来。通过改变脉冲电流的时间间隔，就可以实现对转速的控制；通过改变给四线脉冲电流的顺序，则可实现对转向的控制。所以，设计了如下电路图：

500)this.width=500" border=0> 500)this.width=500" border=0>

C51 程序代码为：

代码一

```
#include <AT89X51.h>

static unsigned int count;

static unsigned int endcount;

void delay();

void main(void)
```

```
{  
  
    count = 0;  
  
    P1_0 = 0;  
  
    P1_1 = 0;  
  
    P1_2 = 0;  
  
    P1_3 = 0;  
  
    EA = 1;          //允许 CPU 中断  
  
    TMOD = 0x11;    //设定时器 0 和 1 为 16 位模式 1  
  
    ET0 = 1;          //定时器 0 中断允许  
  
    TH0 = 0xFC;  
  
    TL0 = 0x18;    //设定时每隔 1ms 中断一次  
  
    TR0 = 1;          //开始计数  
  
starrun:  
  
    P1_3 = 0;  
  
    P1_0 = 1;  
  
    delay();  
  
    P1_0 = 0;  
  
    P1_1 = 1;  
  
    delay();  
  
    P1_1 = 0;  
  
    P1_2 = 1;  
  
    delay();  
  
    P1_2 = 0;
```

```

P1_3 = 1;

delay();

goto startrun;

}

//定时器 0 中断处理

void timeint(void) interrupt 1

{

TH0=0xFC;

TL0=0x18; //设定时每隔 1ms 中断一次

count++;

}

void delay()

{

endcount=2;

count=0;

do{}while(count<endcount);

}

```

将上面的程序编译，用 ISP 下载线下载至单片机运行，步进电机便转动起来了，初步告捷！

不过，上面的程序还只是实现了步进电机的初步控制，速度和方向的控制还不够灵活，另外，由于没有利用步进电机内线圈之间的“中间状态”，步进电机的步进角度为 18 度。所以，我将程序代码改进了一下，如下：

代码二

```

#include <AT89X51.h>

static unsigned int count;

static int step_index;

```

```
void delay(unsigned int endcount);

void gorun(bit turn, unsigned int speedlevel);

void main(void)

{

    count = 0;

    step_index = 0;

    P1_0 = 0;

    P1_1 = 0;

    P1_2 = 0;

    P1_3 = 0;

    EA = 1;          //允许 CPU 中断

    TMOD = 0x11; //设定时器 0 和 1 为 16 位模式 1

    ET0 = 1;          //定时器 0 中断允许

    TH0 = 0xFE;

    TL0 = 0x0C; //设定时每隔 0.5ms 中断一次

    TR0 = 1;          //开始计数

    do{

        gorun(1,60);

    }while(1);

}

//定时器 0 中断处理

void timeint(void) interrupt 1

{
```

```
TH0=0xFE;

TL0=0x0C; //设定时每隔 0.5ms 中断一次

count++;

}

void delay(unsigned int endcount)

{

count=0;

do{}while(count<endcount);

}

void gorun(bit turn,unsigned int speedlevel)

{

switch(step_index)

{

case 0:

P1_0 = 1;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 0;

break;

case 1:

P1_0 = 1;

P1_1 = 1;

P1_2 = 0;

P1_3 = 0;
```

```
break;
```

```
case 2:
```

```
P1_0 = 0;
```

```
P1_1 = 1;
```

```
P1_2 = 0;
```

```
P1_3 = 0;
```

```
break;
```

```
case 3:
```

```
P1_0 = 0;
```

```
P1_1 = 1;
```

```
P1_2 = 1;
```

```
P1_3 = 0;
```

```
break;
```

```
case 4:
```

```
P1_0 = 0;
```

```
P1_1 = 0;
```

```
P1_2 = 1;
```

```
P1_3 = 0;
```

```
break;
```

```
case 5:
```

```
P1_0 = 0;
```

```
P1_1 = 0;
```

```
P1_2 = 1;
```

```
P1_3 = 1;
```

```
break;

case 6:

P1_0 = 0;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 1;

break;

case 7:

P1_0 = 1;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 1;

}

delay(speedlevel);

if (turn==0)

{

step_index++;

if (step_index>7)

step_index=0;

}

else

{

step_index--;

if (step_index<0)
```

```
    step_index=7;  
}  
  
}
```

改进的代码能实现速度和方向的控制，而且，通过 `step_index` 静态全局变量能“记住”步进电机的步进位置，下次调用 `gorun()` 函数时则可直接从上次步进位置继续转动，从而实现精确步进；另外，由于利用了步进电机内线圈之间的“中间状态”，步进角度减小了一半，只为 9 度，低速运转也相对稳定一些了。

但是，在代码二中，步进电机的运转控制是在主函数中，如果程序还需执行其它任务，则有可能使步进电机的运转收到影响，另外还有其它方面的不便，总之不是很完美的控制。所以我又将代码再次改进：

代码三

```
#include <AT89X51.h>  
  
static unsigned int count; //计数  
  
static int step_index; //步进索引数，值为 0—7  
  
static bit turn; //步进电机转动方向  
  
static bit stop_flag; //步进电机停止标志  
  
static int speedlevel; //步进电机转速参数，数值越大速度越慢，最小值为 1，速度最快  
  
static int spccount; //步进电机转速参数计数  
  
void delay(unsigned int endcount); //延时函数，延时为 endcount*0.5 毫秒  
  
void gorun(); //步进电机控制步进函数  
  
void main(void)  
{  
    count = 0;  
  
    step_index = 0;  
  
    spccount = 0;
```

```
stop_flag = 0;

P1_0 = 0;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 0;

EA = 1;          //允许 CPU 中断

TMOD = 0x11; //设定时器 0 和 1 为 16 位模式 1

ET0 = 1;          //定时器 0 中断允许

TH0 = 0xFE;

TL0 = 0x0C; //设定时每隔 0.5ms 中断一次

TR0 = 1;          //开始计数

turn = 0;

speedlevel = 2;

delay(10000);

speedlevel = 1;

do{

    speedlevel = 2;

    delay(10000);

    speedlevel = 1;

    delay(10000);

    stop_flag=1;

    delay(10000);

    stop_flag=0;

}while(1);
```

```
}

//定时器 0 中断处理

void timeint(void) interrupt 1

{

    TH0=0xFE;

    TL0=0x0C; //设定时每隔 0.5ms 中断一次

    count++;

    spcount--;

    if(spcount<=0)

    {

        spcount = speedlevel;

        gorun();

    }

}

void delay(unsigned int endcount)

{

    count=0;

    do{}while(count<endcount);

}

void gorun()

{

    if (stop_flag==1)

    {

        P1_0 = 0;
```

```
P1_1 = 0;  
  
P1_2 = 0;  
  
P1_3 = 0;  
  
return;  
  
}  
  
switch(step_index)  
  
{  
  
case 0://0  
  
P1_0 = 1;  
  
P1_1 = 0;  
  
P1_2 = 0;  
  
P1_3 = 0;  
  
break;  
  
case 1://0、1  
  
P1_0 = 1;  
  
P1_1 = 1;  
  
P1_2 = 0;  
  
P1_3 = 0;  
  
break;  
  
case 2://1  
  
P1_0 = 0;  
  
P1_1 = 1;  
  
P1_2 = 0;  
  
P1_3 = 0;
```

```
break;

case 3: //1、2

P1_0 = 0;

P1_1 = 1;

P1_2 = 1;

P1_3 = 0;

break;

case 4: //2

P1_0 = 0;

P1_1 = 0;

P1_2 = 1;

P1_3 = 0;

break;

case 5: //2、3

P1_0 = 0;

P1_1 = 0;

P1_2 = 1;

P1_3 = 1;

break;

case 6: //3

P1_0 = 0;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 1;
```

```
break;

case 7: //3、0

P1_0 = 1;

P1_1 = 0;

P1_2 = 0;

P1_3 = 1;

}

if (turn==0)

{

step_index++;

if (step_index>7)

step_index=0;

}

else

{

step_index--;

if (step_index<0)

step_index=7;

}

}
```

在代码三中，我将步进电机的运转控制放在时间中断函数之中，这样主函数就能很方便的加入其它任务的执行，而对步进电机的运转不产生影响。在此代码中，不但实现了步进电机的转速和转向的控制，另外还加了一个停止的功能，呵呵，这肯定是需要的。

步进电机从静止到高速转动需要一个加速的过程，否则电机很容易被“卡住”，代码一、二实现加速不是很方便，而在代码三中，加速则很容易了。在此代码中，当转速参数 `speedlevel` 为 2 时，可以算出，此时步进电机的转速为 1500RPM，而当转速参数 `speedlevel` 为 1 时，转速为 3000RPM。当步进电机停止，如果直接将 `speedlevel` 设为 1，此时步进电机将被“卡住”，而如果先把 `speedlevel` 设为 2，让电机以 1500RPM 的转速转起来，几秒钟后，再把 `speedlevel` 设为 1，此时电机就能以 3000RPM 的转速高速转动，这就是“加速”的效果。

在此电路中，考虑到电流的缘故，我用的 NPN 三极管是 S8050，它的电流最大可达 1500mA，而在实际运转中，我用万用表测了一下，当转速为 1500RPM 时，步进电机的电流只有 90mA 左右，电机发热量较小，当转速为 60RPM 时，步进电机的电流为 200mA 左右，电机发热量较大，所以 NPN 三极管也可以选用 9013，对于电机发热量大的问题，可加一个 10 欧到 20 欧的限流电阻，不过这样步进电机的功率将会变小。