基于 AT89C2051 的低成本 A / D 转换方法


·浙江工商大学信息与电子工程学院 周少铧 朱金刚·

摘要:介绍一种基于AT89C2051的低成本A/D转换方法。采用通用、廉价的器件,利用线性锯齿波和单片机内部的定时器来获得A/D转换的结果,与单片机接口简单。除了能获得较快的转换速度以外,转换的分辨率也可灵活设置,具有一定的使用价值。

在低成本智能仪表的设计过程中优先考虑的是成本问题,作为核心部件的单片机通常选用低档的8位机或4位机。就目前的情况而言,自带A/D转换的低档单片机并不多见,在需要进行数据采集时只能通过外部A/D转换器件,这在很大程度上增加了系统的成本。例如,目前AT89C2051单片机的零售价仅7~8元,而中速A/D转换器件的价格大都在20元以上。本文介绍的低成本A/D转

换方法仅使用两片通用、廉价的器件 就能达到中速 A / D转换的速度和低 于16位的转换分辨率。

有一线性良好的锯齿波信号 其最大幅度为 Vmax ,其正程(0~Vmax)的扫描时间为 t2 (如图 1 中的直线0B),在其正程扫描期间的某一时刻t 所对应的电压Vt=Vmax(t2/t)。图1中线段CD为一待测模拟信号,两信号于A点相交,时间为t1,不难理解,线性锯



齿波在 A 点的幅度就是待测的模拟信号的大小、其值 $Vt1 = Vmax \times (t2 \div t1)$ 。这

的P1.4脚输出低电平时,VT1输出500mA的电流对电池进行充电;当IC1的P1.4脚输出高电平时,VT1截止停止充电。控制VT1的导通和截止即可对电池进行脉冲电流充电。VD3作充电指示,当1单元中有未充满电的电池时,由于电池采用脉冲电流充电,因此它是闪烁的。当1单元中没有电池时,R9提供给1单元电压比较器一个高于1.5V的电压,等同于该单元有1节充满电的电池,使A的1脚输出高电平。同时它还能对已充满电的电池提供涓流充电,维持电池电压。

4个运算放大器的输出信号分别通过 P1.0~P1.3 脚输入给单片机 AT89C2051,单片机根据输入的电平判断后通过P1.4~P1.7脚对各充电单元的充电状态进行控制。以1、3单元放入要充电的电池为例,其它两个单元没有放电池或电池已充满,这时P1.0、P1.2脚

输入低电平 经单片机机处理后P1.4、P1.6 脚输出脉冲信号控制1、3单元的电池轮流以每节电池0.5秒脉冲电流充电。如果某节电池比如1单元的电池充满电,则P1.0 脚输入高电平,P1.4 脚始终输出高电平停止充电,除非该单元换了另一节要充电的电池。

程序介绍

主程序流程图见图2 程序使用汇编语言编写,源程序和 HEX 文件见本刊网站(www.eleworld.com)。程序在没有充电脉冲电流时自动测量电池的电压,哪一节电池充满了即停止对该节电池的充电,其它电池继续充电。由于是在没有充电脉冲电流时测量电池的电压,可避免在充电过程中测量电压时因电池内阻引起误差,充电程度相同的两节电池内阻大的在充电时测量电压大,这是因充电电流在其内阻上的压降大,而电池的端电

压加内阻上的电压即为测量电压,造成 内阻大的电池在没有充满电时被误判为 充满了。

安装与调试


安装前先将汇编程序编译成十六进制目标文件即 HEX 文件,再用编程器将HEX 文件写入单片机 AT89C2051 芯片。

充电器的调试主要是对 4 个运算放大器的基准电压的调整 ,接通电源后 ,调节 RP1 ,使运算放大器 A的 2 脚的电压为 1.5 V即可。也可以用1节放完电的充电电池来调试 ,方法是计算出它需要的充电时间 ,先将基准电压调高 ,待充电时间结束时再慢慢调低使电池停止充电。

充电时间的计算方法为:对1节或2节充电电池进行充电时每节电池的平均充电电流均为250mA,以容量为1300mAh的电池为例,充电时间为:(1300mAh/250mA)×1.2=6.24h。

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

33 • 电子世界2005年6期




就是说可以采用这样一种方法,将待测的模拟信号与线性锯齿波相比较,当线性锯齿波在某一时刻的幅度超过待测模拟信号的幅度时就会引起比较器输出状态的改变,测出比较器输出状态翻转时的时间通过上式就可以得到待测模拟信号的大小。

1. 电路及 A / D 转换的过程

图 2 给出了具有 8 位分辨率的 A / D 转换电路。在图2所示的电路中,IC1为 AT89C2051单片机,其P1.0和P1.1除了 具有通用 I / 0 口线的功能外, 还是内部 模拟比较器的同相输入端和反相输入端, 比较器输出的结果内部连接到P3.6。IC2 和IC3为线性锯齿波产生电路 其正程开 始扫描的时刻由单片机的P3.7控制。IC3 为一双输入与非门缓冲驱动器,这里等 效为一个开关,当P3.7 = 0时开关断开, C1 通过R1、W1 充电 ,线性锯齿波开始正 程扫描,同时单片机内部定时器0开始计 数,计数脉冲为单片机内部时钟。待测的 模拟信号从P1.1输入,因为线性锯齿波 电压是从0开始线性递增的 所以在开始 正程扫描的时刻P3.6为0 当锯齿波的电 压线性递增到超过待测模拟信号的电压 时,比较器的输出翻转,P3.6为1,此时 定时器 0 的数值就是 A / D 转换的结果, 也就是图1中所示的t1,通过上述Vt1的计

算公式就可以得到待测模拟电压的值。



程序流程框图如图3所示。

2. 线性锯齿波电路参数的确定

AT89C2051单片机的定时器0是一16位计数器 因此用本文所述的方法所能达到的最高分辨率为16位 在最高的时钟频率下(24MHz)完成一次 A / D 转换的最长时间为 2¹⁶ × (1/2) μ s 33ms。在实际应用的过程中不一定使用这么高的分辨率,在8位分辨率的情况下完成一次 A / D 转换的最长时间为 2⁸ × (1/2) μ s = 128 μ s。下面就以8位分辨率为例来介绍锯齿波电路参数的确定方法。

对于图2所示的电路,当P3.7输出低电平时,锯齿波正程扫描开始, C1通过R1、W1充电,其电压 Vc1=Vcc ×(1-e^{-(t/-1)}) 其中, 1=(R1+RW1) C1。运放IC2:B将Vc1放大10倍,其输出 Vo1=[1+(R3/R2)]×Vc1=10 Vcc× $(1-e^{-(t/-1)})$ 因为IC2:B的输出并不是线性锯齿波,所以增加一级IC2:A 用作非线性补偿,其输出电压 $Vo_2 = Vi_2 = 1/2 (Vo_1+Vo_3) = 1/2 [10 Vcc \times (1-e^{-(t/-2)})]$ 若 $Vo_2 = 5V$, 2 = (R5+RW2)C3,则有: $Vo_2 = 50 \times (1-e^{-(t/-1)}) / (1+e^{-(t/-2)})$,这就是线性锯齿波的理论表达式,通过合理选择 1、 2的值,就可以得到线性良好的锯齿波。

在实际设计中,我们通过一段C 程序根据上式先从理论上求得最佳的 1、2的值,再根据实验的结果进行调整,程序见本刊网站,www.

eleworld.com)

通过上述的程序可以得到当 $1 = 640 \mu s$ 、 $2 = 610 \mu s$ 的情况下,锯齿波已经非常接近线性,每微秒的线性误差均在0.1 mV以内,远远满足8 d分辨率 A / D转换的要求。

3. 误差分析及补偿

误差的来源主要有两个,一是锯齿 波的非线性引起的误差,根据上面的叙 述,锯齿波的非线性基本上对A/D转换 的结果不产生影响:二是单片机在控制A / D转换的过程中引出的:(1)在"打开 转换开关 "和" 定时器开始计数 "这两个 动作中单片机不可能同时完成:(2)单片 机判断片内模拟比较器翻转的过程需要 两个机器周期,而计数器最小的计数单 位为1个机器周期;(3)单片机确认模拟 比较器输出状态翻转和关闭定时器不可 能同时完成。对于上述1、3两种情况下 引起的误差,确是由于指令执行而引起 的 其误差的数值就是指令执行的时间, 在转换结束时将定时器 0 的值减去这个 时间就可以了;而对于第二种情况下引 起的误差是无法进行补偿的。

4. 结束语

采用本文所述的方法设计的数据采集系统,成本低廉,接口简单,具有较高的性价比。为保证系统的长期稳定性,采用高稳定的积分单容(01/03)是必要的。

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights 高稳定的积分电容(论仪) 是必要的。
- 34 · 电子世界2005年6期