


PROTEL SCH 直接转为 POWERPCB 网表步骤，及ECO步骤



1. 在PROTEL99SE主菜单\Design\create Netlist;Output Format处默认为PROTEL,改选 PADS ASCII;点OK确认,输出AAA.PRT, AAA.NET二个文件,AAA为文件名,如下:

AAA.PRT

```
*PADS-PCB*  
*PART*
```

```
C1    CAPE6/2.5  
C2    CAPE6/2.5  
C3    0603C  
C4    0603C  
C5    0603C  
*END*
```

AAA.NET

```
*PADS-PCB*  
*NET*
```

```
*SIGNAL* A0  
U4.69 U5.37  
*SIGNAL* A1  
U4.70 U5.36  
*END*
```

2. 将上面文件制作成下面文件,红色不变为固定格式,蓝色绿色部分分别COPY到下面对应位置

!PADS-POWERPCB-V3.5-MILS!

PART ITEMS


C1 CAPE6/2.5
C2 CAPE6/2.5
C3 0603C
C4 0603C
C5 0603C

NET


SIGNAL A0
U4.69 U5.37

SIGNAL A1
U4.70 U5.36

END



3. 建立一个文本文档AAA.TXT,将上面内容COPY去, 另存为AAA.ASC, 保存类型改为“所有文件”, 如下图:



4. 在POWERPCB中建立对应的封装Decal,在Files\Import导入刚作好的AAA.ASC文件即可

5. 若PROTEL有更改,须重新制作AAA.ASC网表,在POWERPCB中用TOOLS\Compare/ECO Tools 按下图设置生成AAA.ECO文件,用Import导入即可,注导入时须打开ECO模式

