

各种螺丝代号及其图片



圆头带介平尾自攻
PWB



大扁头自攻螺丝 TA



半沉头自攻螺丝 OA



沉头割尾自攻螺丝 KT



沉头平尾自攻螺丝 KB



烤漆螺丝



圆头带介割尾自攻
PWT



沉头机牙螺丝 KM



半沉头机牙螺丝 OM



圆头带介机牙螺丝

PWM



大头平尾自攻螺丝 BB



圆头带介自攻螺丝
PWA



圆头平尾自攻螺丝 PB



圆头割尾自攻螺丝 PT



手机螺丝/钟表螺丝/
微型螺丝/精密螺丝/
小螺丝



手拧螺丝



万能角铁螺丝/马车
螺丝



木螺丝/快牙/木牙



纤维板钉



沉头自攻螺丝 KA



杯头内六角自攻 HA



马车螺丝



电脑螺丝



大头自攻螺丝 BA



大头机牙螺丝 BM



大扁头机牙螺丝 TM



薄头自攻螺丝 CA

圆头机牙螺丝 PM



大扁头平尾自攻螺丝 TB

十字槽大扁头自攻螺丝/BA



薄头平尾自攻螺丝 CB

干壁钉/墙板钉/纤维钉



木牙/快牙螺丝

薄头机牙螺丝 CM



外六角自攻螺丝



外六角机牙螺丝



杯头内六角自攻 HA



十字槽盘头自攻螺丝 /PA



十字槽盘头螺丝/PM



十字槽喇叭头快牙自攻/FA



十一字槽半圆头机丝牙螺丝/TM



干壁钉



十字槽沉头机丝牙螺丝/FM



组合螺钉/带介子螺钉



杯头内六角机牙螺钉



内六角半圆头机丝牙螺丝



家具螺丝



杯头内六角自攻螺丝



四爪螺母/三角钉/四角钉



钻尾自转螺丝



铜螺帽/螺母



牙接/牙管



直通内外牙螺帽/螺母



音箱螺丝/音响螺丝/电器螺丝



圆头自攻牙/PA




台阶螺丝



钻尾自攻螺丝



台阶螺丝



带垫片组合螺丝



双头牙



拉母



螺帽/螺母



半空芯铆钉系列



紧定螺丝



内六角组合螺丝
/HB/HM



自锁放松螺帽/螺母



吊环/T杆



各种平垫



螺栓



盖形螺帽/螺母



非标螺丝/台阶螺丝



彩色开花铆钉



铜螺母/预埋/镶嵌螺
母



蝶形螺丝



接线端子/插脚/插针



环保/烤漆螺丝



外六角非标件



羊眼



柱轴类



杯头螺栓















双头牙自攻螺丝/把
手螺丝/家具螺丝















预埋螺母/塑胶镶嵌
螺/滚花铜螺母

螺丝头型分类图解 (TYPES OF HEADS)

			
CHESS (C) 棋子头	BINDING (B) 球面中柱头	PAN (P) 平圆头	TRUSS (T) 扁圆头
			
FLAT (K) 平/沉头	ROUND (R) 圆头	HEXAGON (H) 六角头	HEXAGON WASHER (HR) 六角介子头
			
CAP (C) 杯头	SQUARE (SQ) 四方头	OVAL (O) 皇冠头	PAN WASHER (PW) 平圆介子头

螺丝牙型分类图解

(THE TYPES POINTS OF SELF-TAPPING SCREWS)

			
<p>TYPE A POINT A 型尾牙</p>	<p>TYPE AB POINT AB 型尾牙</p>	<p>TYPE AB POINT AB 型尾牙</p>	<p>TYPE T POINT T 型尾牙</p>
			
<p>TYPE SS 双牙或双丝牙</p>	<p>TYPE J POINT 束尾牙</p>	<p>TYPE HL POINT 高低牙</p>	<p>TYPE C POINT 梳牙</p>
			
<p>TYPE W 搓花钉或网花牙</p>	<p>MACHINE SCREW POINT 机牙尾</p>	<p>TYPE U POINT U 型尾牙</p>	<p>TYPE Y POINT 菠萝牙或花牙</p>

螺丝槽型分类图解 (TYPES OF DRIVE INSERTS)

			
SLOTTED (-) 一字槽	PHILLIPS RECESS (+) 十字槽	SQUARE SOCKETED (SQS) 内方插口	HEXAGON SOCKETED (HS) 内六角
			
SOLID (SO) 无槽实心	SLOTTED&SQUARE SOCKETED (SLSQ) 一字/方插口	TORQ-SET TRI-WING (TW) 三翼或风车槽	TAMPER TORX RESISTAN (TTX) 梅花带针槽
			
SLOTTED&PHILIP COMBINATION (±) 一字/十字	TRIANGLE DRIVE (TR) 三角槽	H DRIVE (H) 工字槽	SPECIAL CROSS RECESS (Z) 米字槽
			
HEXAGON INDENTED (HIN) 凹穴六角	TORX (TX) 梅花槽		

◆圆头自攻螺丝 PA

◆圆头平尾自攻螺丝 PB

◆圆头割尾自攻螺丝 PT

◆圆头带介自攻螺丝 PWA

◆圆头带介平尾自攻 PWB

◆圆头带介割尾自攻 PWT

◆沉头自攻螺丝 KA

◆沉头平尾自攻螺丝 KB

◆沉头割尾自攻螺丝 KT

◆半沉头自攻螺丝 OA

◆大头自攻螺丝 BA

◆大头平尾自攻螺丝 BB

◆大扁头自攻螺丝 TA

◆大扁头平尾自攻螺丝 TB

◆大扁头割尾自攻螺丝 TT

◆薄头自攻螺丝 CA

◆薄头平尾自攻螺丝 CB

◆杯头内六角自攻 HA

◆干壁钉/墙板钉/纤维钉

机丝类:::

◆圆头机牙螺丝 PM

◆圆头带介机牙螺丝 PWM

◆大扁头机牙螺丝 TM

◆沉头机牙螺丝 KM

◆半沉头机牙螺丝 OM

◆大头机牙螺丝 BM

◆薄头机牙螺丝 CM

◆杯头机牙螺栓 HM